

Установка регуляторов фаз газораспределения с цепью привода распредвалов

1 Цепь привода промежуточного вала и крышка установлены.


Провернуть коленвал за болт крепления демпфера крутильных

- колебаний по направлению вращения двигателя, установив его на отметку ВМТ первого цилиндра -стрелка-.






Кулачки -A- цилиндра 1 должны быть обращены друг к другу.




 При необходимости можно немного повернуть распредвалы рожковым ключом в нужном направлении.



Указание



Оба регулятора фаз (маркировка: "24Е" для впускных и "32А" для выпускных клапанов) благодаря наличию центровочных штифтов могут быть установлены на соответствующие распредвалы только в одном положении -стрелки-




Повернуть задающий ротор -1- на снятом регуляторе фаз впускных

 клапанов до упора вправо -в направлении стрелки- и удерживать регулятор в этом положении.




## Указание


Если регулятор фаз впускных клапанов уже установлен на распредвал, следует повернуть этот регулятор вместе со звёздочкой влево и затем надеть цепь привода распредвалов.



Регулятор фаз газораспределения с »натянутой" приводной цепью должен устанавливаться на распредвал впускных клапанов легко и затягиваться от руки.


1 "Стрелка"-1- на регуляторе фаз газораспределения впускных клапанов должна совпадать с






левой риской -2- на корпусе регуляторов. Метки на корпусе регуляторов  $\rightarrow$  Илл.

Отсчитать от зуба, совпадающего с – меткой "24Е", ровно 16 роликов приводной цепи вправо. Пометить этот ролик фломастером.



Повернуть задающий ротор -1регулятора выпускных клапанов до упора по часовой стрелке стрелка- и удерживать его в этом положении.



Теперь регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов с зубом напротив метки "32А" нужно вставить в цепь привода распредвалов таким образом, чтобы между метками "24Е" и "32А" было ровно 16 отсчитанных ранее роликов и чтобы метки совпадали.

- Регулятор фаз выпускных клапанов должен легко устанавливаться на распредвал выпускных клапанов и затягиваться от руки.
- Ещё раз проверить правильность положения обоих регуляторов фаз газораспределения.
  - Снять приспособление для
- установки распределительного вала в надлежащее положение -T10068 A-.



Указание

Так как упругий элемент натяжителя не установлен, при вращении коленчатого вала прижимать башмак натяжителя к роликовой цепи рукой, чтобы цепь не перескочила на другой зуб!

Провернуть коленчатый вал на два

 оборота по направлению вращения двигателя и проверить фазы ГРМ → Глава.

Если метки совпадают:

\_ Удерживать каждый закрепляемый распредвал гаечным ключом на 32 мм -стрелка-.




## Указание


Приспособление -Т10068 А- при этом не должно быть установлено.


Затянуть новые болты крепления регуляторов фаз

- газораспределения впускных и выпускных клапанов моментом 60 Нм и довернуть на 90° ( $^1/_4$  оборота).

Если требуется заменить манжетные уплотнения в крышке привода распредвалов  $\rightarrow \Gamma$ лава.








\_


Очистить привалочные поверхности на крышке привода распредвалов и на ГБЦ.


- Смазать уплотнитель смазочного канала -1- и вставить в крышку.
- Проверить наличие центровочных втулок -2- и -3-.
- Вставить уплотнение -4- в крышку.



- Очистить отверстия диаметром 3 мм в прокладке ГБЦ от остатков старого герметика -стрелки-.
  - Отверстия диаметром 3 мм заполнить герметиком -D 176 501 A1-. Нанести на привалочные
- ловерхности крышки привода распредвалов герметик -D 176 501 A1- и сразу же установить крышку.
- \_ Сначала наживить все крепёжные болты -стрелки- и слегка подтянуть.
- Затянуть крепежные болты М8

  моментом 23 Нм, после этого крепежные болты М6 моментом 8 Нм.
- Установить натяжитель цепи привода распредвалов и затянуть его моментом 40 Нм.
- Провернуть коленчатый вал на два оборота по направлению вращения двигателя и еще раз проверить регулировку ГРМ.





Установить клапанную крышку и впускной коллектор — Глава.